



Proyecto de Cooperación Internacional
¡Que no baje el telón!
 Director de la Componente B: Prof. Saverio Mecca

Diagnostico de las alteraciones y degradaciones
 Responsable científico: Prof. Susanna Caccia
 Colaboradores: Stefania Aimar, Leonardo Germani, Francesco Pisani, Salvatore Zocco

CODIGO INFORME:
PR-RES-02-B11-196-A-01
 DESCRIPCIÓN INFORME
BLOQUE 11 - Paredes 1, 2 y 3


Levantamiento digital y restitución 2D/3D
 Responsable científico: Prof. Alessandro Merlo
 Colaboradores
 Arq. Francesco Frullini
 Ph.D. Arq. Gaia Lavoratti
 Arq. Giulia Lazzari
 Arq. Elisa Luzzi
 Arq. Michela Notarnicola

Diagnostico de las alteraciones y degradaciones
 Responsable científico: Prof. Susanna Caccia
 Colaboradores
 Ph.D. Arq. Stefania Aimar
 Ph.D. Arq. Leonardo Germani
 Arq. Francesco Pisani
 Ph.D. Arq. Salvatore Zocco

Análisis de la inestabilidad
 Responsable científico: Prof. Michele Paradiso
 Colaboradores
 Lic. Marco Altamura
 Prof. Stefano Galassi
 Arq. Sara Garuglieri

Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y consolidación
 Responsable científico: Prof. Saverio Mecca
 Colaboradores
 Prof. Letizia Dipasquale
 Ing. Vito Getuli

Modelo de información de la construcción (BIM)
 Responsable científico: Prof. Carlo Biagini
 Colaborador
 Ph.D. Ing. Vincenzo Donato





escala : 1:20
 Tamaño: A1
 0 5 10 15 20 m





Leyenda de los materiales

- | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| | Bloques de hormigón | | Mortero de revoques pintado |
| | Hormigón | | Metal |
| | Hormigón pintado | | Capa de pintura |
| | Cerámica | | Capa transparente |
| | Betún elastómero | | Plástica |
| | Mortero para revoques | | Vidrio |
| | Ladrillo | | Mortero de reintegración |
| | Madera | | Mortero de reintegración pintado |
| | Mortero de unión | | Mortero de rejuntado |





Pared 1

11.1



Pared 2



Pared 3