

Diagnostico de las alteraciones y degradaciónes

Responsable científico: Prof. Susanna Caccia

Colaboradores: Stefania Aimar, Leonardo Germani, Francesco Pisani,

CODIGO INFORME:
PR-RES-02-B13-224-C-01
DESCRIPCIÓN INFORME
BLOQUE 13 - Pared 1

Levantamiento digital y restitución 2D/3D
Responsable científico: Prof. Alessandro Merlo
Colaboradores
Arq. Francesco Frullini
Ph.D. Arq. Gaia Lavoratti
Arq. Giulia Lazzari
Arq. Elisa Luzzi
Arq. Michela Notarnicola

Diagnostico de las alteraciones y degradaciónes
Responsable científico: Prof. Susanna Caccia
Colaboradores

Colaboradores
Ph.D. Arq. Stefania Aimar
Ph.D. Arq. Leonardo Germani
Arq. Francesco Pisani
Ph.D. Arq. Salvatore Zocco

Prof. Stefano Galassi

Análisis de la instabilidad Responsable científico: Prof. Michele Paradiso *Colaboradores* Lic. Marco Altemura

Arq. Sara Garuglieri

Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y consolidación Responsable científico: Prof. Saverio Mecca Collaboradores

Prof. Letizia Dipasquale Ing. Vito Getuli Modelo de información de la construcción (BIM)

Responsable científico: Prof. Carlo Biagini Colaborador Ph.D. Ing. Vincenzo Donato













Pared 1









13.1